REPARATION BELZONA D’UNE BANDE TRANSPORTEUSE

ID: 2118

Industrie:	*Énergie*	Localisation du client:	*Centrale électrique, Bulgarie*
Application:	*Machines de manutention de solides*	Date de la demande:	*Octobre 2003*
Substrat:	*Caoutchouc*		
Des produits:	** Belzona 2311 (Elastomère SR) Belzona 2911 (Conditionneur QD) ,*		

Problem

Défaillance du joint due à l’humidité





Descriptions des photographies

* 1. Joint d’origine 2. Surface de réparation délimitée et conditionnée 3. Application terminée ,

Cas d'application

Joints précédemment vulcanisés par la société Tip Top, sur une bande transportant du charbon.

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon la prorcédure Belzona SHM-6.

Faits sur Belzona

La réparation Belzona réduit le temps d’arrêt et elle est accomplie sans équipement spécialisé de vulcanisation. Cette réparation a duré plus de 3 ans et les produits Belzona sont régulièrement utilisés dans l’usine pour des réparations de bandes transporteuses.

Copyright © Belzona International Limited 2024