

# LA REPARATION BELZONA D'UNE CUISINE, LA RECETTE DU SUCCES

ID: 2122

Industrie: Bâtiments et structures Localisation du client: Université, France

Application: Zones problématiques au sol Date de la demande: Juin 2004

Substrat: Métal, béton et carrelage

Des produits: \*Belzona 4111 (Magma Quartz),

#### Problem

Le client avait remarqué une détérioration des carrelages autour des carreaux inox. Cela entraînait des problèmes d'hygiène, avec de la nourriture et des liquides bloqués autour de la grille. Durant une inspection d'hygiène et de sécurité, le problème a été remarqué et des mesures ont dû être prises pour résoudre ce problème.









### Descriptions des photographies

\* 1. Première situation avant l'application 2. Deuxième situation avant l'application 3. Première situation après l'application 4. Deuxième situation après l'application ,

### Cas d'application

Cuisine d'une université

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

#### Faits sur Belzona

La réparation Belzona présente de nombreux avantages pour le client. Elle offre une excellente adhésion sur les supports en présence de métal, de béton et de carrelage, mais est également hygiénique parce qu'elle est très facile à nettoyer. Elle est aussi résistante aux détergents. Enfin, ce système sera résistant au passage du personnel et des chariots. Cette réparation a été réalisée 5

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015
Belzona products are
FS 695214
manufactured under an ISO
ISO 14001:2015
9000 Registered Quality
EMS 695213
Management System.

www.belzona.com

ans auparavant et elle est toujours en parfait état !			