

BELZONA DICHTET ISOLATOR AB

ID: 2134

Industrie: Leistung
Anwendung: Dichtungen, Dichtungen und
Ausgleichsscheiben
Substrat: Porzellan und Aluminium
Produkte: * Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer),

Standort des Kunden: Kraftwerk, British Columbia, Kanada
Antragsdatum: August 2003

Problem

Die Dichtung innerhalb der Isolatoren war erodiert und Ölleckagen waren die Folge.



Fotobeschreibungen

* 1. Oberflächenvorbereitung 2. Abgeschlossene Oberflächenvorbereitung (Sandstrahlen) 3. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Stromleitungsisolatoren

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Belzona Produkte wurden bereits für eine Reihe ähnlicher Abdichtanwendungen sehr erfolgreich eingesetzt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Repair • Protect • Improve