

Revestimiento de Bomba de 15 Etapas

ID: 2188

Industria: Agua / Aguas Residuales
Solicitud: Bombas centrífugas
Sustrato: Fierro Fundido
Productos: * Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Ubicación del cliente: Maestranza Fajardo/Coquimbo/Chile
Fecha de aplicación: Mayo 2010

Problem

Corrosión interna generalizada.



Descripciones de fotografías

- * Daños en el cuerpo de la bomba de 15 etapas ,
- * Revestimiento del cuerpo de la bomba con Belzona® 1321 ,
- * Trabajo terminado ,
- * Bomba de 15 etapas lista para ser rearmada ,

Situación de la aplicación

Se requería del revestimiento interior de los cuerpos de una bomba de 15 etapas

Método de aplicación

Se arenó a metal blanco y se revistieron las piezas con Belzona® 1321.

Datos de Belzona

Se solucionó el problema del cliente y se aumentó la vida útil de la bomba.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar