

BELZONA REDUIT LES COUTS DE RENOVATION DES JOINTS D'EXPANSION

ID: 2205

Industrie: Bâtiments et structures

Application: Zones problématiques au sol

Substrat: Béton et carrelage céramique

Des produits: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer),

Localisation du client: Piscine, Canada

Date de la demande: Mars 1997

Problem

La détérioration des joints d'expansion constituait un problème permanent. L'établissement consacrait un budget annuel pour le remplacement du matériau des joints d'expansion, mais les réparations répétitives et les travaux de rénovation épuaient le budget d'entretien.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale des joints d'expansion défectueux 2. Application en cours 3. Vue de la section des joints d'expansion terminée ,

Cas d'application

Le matériau du joint d'expansion d'origine était défectueux et ne fournissait donc aucune étanchéité aux dalles en béton entourant la piscine.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-6.

Faits sur Belzona

Après l'installation des Elastomères Belzona, la rénovation annuelle des joints d'expansion a été totalement supprimée. Cette réparation a maintenant 14 ans et continu de fournir une excellente protection de la surface.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

