

BELZONA®のクランプ保全によるパイプ漏れ防止

ID: 2211

業界: 石油・ガス
申し込み: タンク、薬品流出防止設備
基板: 鉄鋼
製品: * Belzona® 4341 (マグマ CR4) Belzona® 4301 (マグマ CR1 ハイビルド) ,

顧客の場所: オランダの石油精製工場
出願日: 2000年9月

Problem

精製の過程で生じる廃液用のパイプを密閉するのにクランプが使用されており、最高60° Cに達する腐食性薬品からクランプを保護するコーティングが必要



写真の説明

* 1. クランプをBelzona® 4341でコーティング中 2. 使用可能になったクランプ ,

アプリケーションの状況

パイプ漏れを防ぐための取り外し可能なクランプ

塗布方法

溶接の継ぎ目部分をBelzona®

4301を用いて滑らかにする作業から開始し、その後はBelzonaノウハウシステムリーフレットTCC-5に基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

Belzonaを使用する以前は、高価な溶剤をクランプに注入する一時的な補修が行われていました。高性能なBelzona® 4341は好評を博し、他のクランプのコーティングも是非計画したいとのことでした。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve