

# BELZONA®が擦り切れたホースの継続使用を可能に

ID: 2212

業界: 一般産業  
申し込み: 船舶、海洋構造物  
基板: ゴム  
製品: \* Belzona® 2311 (SR エラストマー),

顧客の場所: カナダの海運会社  
出願日: 2000年11月

## Problem

セメント輸送用ホースが擦り切れて破れ、補強ワイヤーがむき出しに



## 写真の説明

\* 1. 損傷部分 2. 剥がれかけている部分を除去 3. コンディショナー、補強シートとBelzona® 2311 (SR-エラストマー) を使用して埋められた損傷部分 4. 補修完了時、

## アプリケーションの状況

擦り切れて破れたゴムホース

## 塗布方法

BelzonaノウハウシステムリーフレットSOS-12に基づいた施工が行われました。

## Belzonaの事実

新品への交換を除いた場合、迅速かつ確実な補修を可能とする唯一の選択技がBelzonaでした。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an  
ISO 9000 Registered  
Quality Management  
System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Repair • Protect • Improve