

BELZONAによるフローティングホース補修

ID: 2213

業界: 石油・ガス
申し込み: 船舶、海洋構造物
基板: ゴム
製品: * Belzona® 2211 (MP ハイビルドエラストマー) Belzona® 2221 (MP フルイドエラストマー),

顧客の場所: 石油会社
出願日: 1998年12月

Problem

ゴム製浮力材の深刻な損傷



写真の説明

* 1. はっきりと確認できる深刻な損傷 2. Belzona® 2221の施工時の様子 3. 施工完了時 ,

アプリケーションの状況

横浜ゴム社製の24インチフローティングホース

塗布方法

BelzonaノウハウシステムリーフレットS0S-12に基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

2000年2月の検査では、ホースは良好な状態を保っていました。\$70,000(当時のレートで約850万円)の新品交換費用に対し、補修費を\$3,000(当時のレートで約37万円)に抑えることができました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve