

Belzona® による腐食剤流出防止設備の保護

ID: 2219

業界: 電力
申し込み: タンク、薬品流出防止設備
基板: コンクリート
製品: * Belzona® 5811 (イマージョングレード),

顧客の場所: アメリカ合衆国 アラバマ州の発電所
出願日: 2007年12月

Problem

腐食剤の流出を防止するコンクリート製設備のコーティングに不具合があったため、新しい不透水性のコーティングを施工する必要がありました。



写真の説明

* 1. 古いコーティングを取り除く前の防液堤 2. 古いコーティングを取り除いた後の防液堤 3. 施工完了時 4. 施工完了時 ,

アプリケーションの状況

水処理施設の腐食剤流出防止設備 (防液堤)

塗布方法

BelzonaノウハウシステムリーフレットTCC-15に基づいた施工が行われました。まず、高圧ウォーターブラストにより古いコーティングが取り除かれました。その後、防液堤とタンク台座の両方にBelzona® 5811が施工されました。

Belzonaの事実

Belzonaはアラバマの多くの発電所で長年にわたって使用され続けています。弊社の製品と現在までの施工の長期的効果は深く信頼されています。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve