

Belzona® 4181 による効果的な耐熱

ID: 2222

業界: 化学・石油化学

顧客の場所: アメリカ合衆国
テネシー州メンフィスの化学薬品工場

申し込み: タンク、薬品流出防止設備

出願日: 2007年12月

基板: コンクリート

製品: * Belzona® 4181 (AHR マグマクォーツ),

Problem

軌道敷と薬品溜め枡の上で行われていた蒸気と化学薬品による貨車の洗浄



写真の説明

* 1. 貨車荷降ろし場の様子 2. 腐食したコンクリート製の薬品溜め枡 3. Belzona® 4181をコンクリート面にコテで施工中,

アプリケーションの状況

蒸気及び薬品洗浄によって腐食したコンクリート

塗布方法

BelzonaノウハウシステムリーフレットTCC-15に基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

蒸気や熱水によって古いグラウトやコーティングに不具合が発生していました。 Belzona® 4181は、薬品と熱に対して抜群の耐性を発揮します。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve