

REPARATIONS BELZONA D'UN SOL DANS UNE CIDRERIE

ID: 2227

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Cidrerie, Royaume-Uni

Application: Zones problématiques au sol


Date de la demande: 2009

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4131 (Magma Screed) ,

Problem

Les remorques des camions et leurs barres de stabilisation, lorsque ces dernières sont abaissées, ont provoqué la dégradation du sol de la zone de stationnement après 6-8 mois.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la zone endommagée 2. Application du conditionneur 3. Application de Belzona 4131 4. Application terminée ,

Cas d'application

Aire de stationnement.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona FPA-1.

Faits sur Belzona

La réparation et la protection du sol dans ces zones localisées avec Belzona 4131 résistent aux chocs et à l'abrasion, rallongeant alors la durée de vie du sol, et réduisant donc les besoins de maintenance. Le client a été très satisfait du résultat de cette application, qui en aura menée à bien d'autres dans l'usine. .

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer