

Belzona répare des logements de roulements

ID: 2235

Industrie: Eau / Eaux usées
Application: Transmission de puissance mécanique
Substrat: Fonte
Des produits: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,

Localisation du client: Entreprise de distribution d'eau, Bulgarie
Date de la demande: Avril 2003

Problem

Dégâts sur les logements après frottement avec les roulements qui ont augmenté les jeux.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la surface 2. Belzona 1111 appliqué; 3. Logement après usinage aux cotes d'origine ,

Cas d'application

Logements de roulements sur une pompe centrifuge

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT – 6.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a épargné du temps ainsi que des coûts de remplacement et a permis à l'équipement un retour rapide en service. Les produits Belzona permettent un usinage simple, avec des outils traditionnels.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer