

BELZONA RECONSTRUIT UN TURBO SEPARATEUR

ID: 2246

Industrie: Pâtes et papiers

Localisation du client: Papeterie, Bulgarie

Application: Machines de manutention de solides


Date de la demande: Juillet 2009

Substrat: Carreaux de basalte, acier au carbone et acier inoxydable

Des produits: * Belzona 1811 (Ceramic Carbide),

Problem

Le revêtement en carreaux de basalte subissait une sévère abrasion pendant la séparation de la pâte à papier et en conséquence beaucoup de bords cassés et de carreaux craqués étaient observés.



Descriptions des photographies

* 1. Vue des carreaux endommagés autour de la sortie du turbo séparateur . 2. La même vue de la sortie après sablage. 3. Belzona 1811 appliqué pour restaurer les carreaux endommagés. 4. Vue de près de l'entrée du séparateur réparé ,

Cas d'application

Turbo Séparateur ATS21

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-7. Belzona 1811 a été appliqué afin de restaurer le profil de la surface et de fournir une surface plus lisse.

Faits sur Belzona

Le remplacement des carreaux cassés et fissurés n'était pas une option à cause de son coût et de sa durée. Belzona a été choisi pour son application rapide et rentable. La réparation entière a été réalisée en 48 heures ainsi que la restauration du profil de surface avec une résistance à l'abrasion similaire à celle du basalte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer