

REPARATION D'UNE FISSURE D'UN ROULEAU DE PRESSE AVEC BELZONA

ID: 2249

Industrie: Pâtes et papiers

Application: Machines de manutention de solides

Substrat: Caoutchouc dur

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localisation du client: Papeterie, Egypte

Date de la demande: Décembre 2004

Problem

Fissure d'un couvercle en caoutchouc dur d'un rouleau de presse. La fissure s'agrandissait au cours du temps.



Descriptions des photographies

* 1. Fissure du couvercle en caoutchouc. 2. Retrait de la couche fissurée. 3. Belzona 1111 appliqué sur le rouleau. 4. Réparation terminée ,

Cas d'application

Rouleau de presse

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-9. La couche fissurée a été retirée, ensuite Belzona 1111 a été appliqué et la couche fut finalement usinée à sa cote d'origine.

Faits sur Belzona

Belzona 1111 a une dureté similaire à celle du caoutchouc dur d'origine, il a été facile à usiner et possède une bonne résistance à la compression afin de faire face aux conditions d'opérations.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer