

BELZONA PROTEGE DES SEPARATEURS DE GAZ / PETROLE

ID: 2279

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Un fabricant international d'équipement pour l'industrie du pétrole

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques


Date de la demande: 1994

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1391 (Ceramic HT),

Problem

Détérioration très avancée des surfaces internes des séparateurs due aux attaques d'érosion, de corrosion et de BSR (Bactéries Sulfato-Réductrices).



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale du séparateur. 2. Application du Belzona 1391 en cours dans une zone intérieure de confinement. 3. Application terminée sur toutes les surfaces internes du séparateur.

Cas d'application

Deux conceptions standards de séparateurs de test utilisés dans le monde entier en particulier au Moyen et Extrême Orient.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-3.

Faits sur Belzona

Belzona 1391 est maintenant exigé par cette société pour revêtir les anciens et nouveaux séparateurs de gaz/pétrole. La solution de remplacement était une option mais pour un coût de 150,000 Euros. Les revêtements Belzona permettent une épargne de 110,000 Euros par séparateur. Le programme de revêtement dans le monde entier est chiffré approximativement à 1,1 Millions d'euros.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer