

SOLUTION BELZONA CONTRE LA CORROSION SOUS ISOLATION


ID: 2281

Industrie: *Gaz de pétrole*
Application: *Vannes, tuyaux et raccords*
Substrat: *Acier carbone*
Des produits: ** Belzona 1251 (HA Metal) ,*

Localisation du client: *producteur pétrolier, Chine*
Date de la demande: *Janvier 2007*

Problem

Corrosion Sous Isolation



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la surface. 2. Application du Belzona 1251 en cours. 3. Encapsulation avec du Belzona 9341 (Reinforcement Tape). 4. Travail terminé.

Cas d'application

Des conduits de pétrole et d'eau chaude sur le pont d'une plateforme offshore

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a. Après une préparation de la surface minimale, Belzona 1251 ainsi que Belzona 9341 (Reinforcement Tape) ont été utilisés pour envelopper et encapsuler les conduits endommagés. Ces produits sont thermoactivés.

Faits sur Belzona

Les produits Belzona activés par la chaleur ont permis à l'application d'être effectuée bien que le conduit ait été raccordé pendant l'opération. Les produits de durcissement par la chaleur ont permis d'éviter des coûts d'arrêt importants.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer