

BELZONA PROTEGE DES SURFACES INTERNES ET EXTERNES D'UNE POMPE D'ELEVATION

ID: 2287

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Société pétrolière, Arabie Saoudite

Application: Pompes centrifuges

Date de la demande: Avril 2007

Substrat: Aluminium-Bronze

Des produits: * Belzona 1341N (Supermetalgilde) Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

La pompe d'élévation haute de raffinerie souffrait d'érosion et de corrosion sur toutes ses surfaces



Descriptions des photographies

* 1. Reconstruction de la tête de la pompe. 2. Cylindres après sablage. 3. Revêtement externe des cylindres. 4. Application terminée ,

Cas d'application

Une pompe d'élévation haute pour eau de mer

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-3 et -5.

Faits sur Belzona

Des revêtements précédemment appliqués n'ont pas résisté sur le long terme, bien que le plus récent n'ait été appliqué qu'un an auparavant. Le client est confiant quant à la longévité qu'apportera la solution Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer