

# BELZONA SECURISE LES VOYAGEURS DANS UN AEROPORT

ID: 2289

Industrie: Bâtiments et structures  
 Application: Zones problématiques au sol  
 Substrat: Béton  
 Des produits: \* Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer),

Localisation du client: Aéroport, Etats-Unis  
 Date de la demande: 2000

## Problem

*Du mastic ancien ressortait de la jointure. En solution de secours, les plaques d'acier apposées sur les joints n'apportaient aucune réassurance en matière de sécurité.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Le terminal de passagers. 2. Une des zones d'application. 3. Joint problématique devant l'escalier roulant. 4. Application du Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer) terminée.,

## Cas d'application

Joint de dilatation dans un terminal de passagers.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-6.

## Faits sur Belzona

Les joints sont toujours en service huit ans après l'application. Une excellente adhésion permet d'éviter tout risque de chute.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)