

BELZONA RECONSTRUIT UNE CHAPE DE SOL DETERIOREE

ID: 2292

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Supermarché, Canada

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: 2007

Substrat: Béton / Revêtement époxy

Des produits: * Belzona 4131 (Magma Screed) ,

Problem

De l'eau était piégée sous le revêtement rouge du sol, provoquant une certaine odeur ainsi que des préoccupations en terme de sécurité.



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble du sol à problème, montrant les zones de délamination. 2. Préparation du sol en cours par le biais d'une meuleuse avec aspiration. 3. Application de Belzona 4131 (Magma Screed) en cours. 4. Application terminée. ,

Cas d'application

Le revêtement époxy rouge d'origine se délamait.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1. Des lampes chauffantes furent utilisées afin d'accélérer le durcissement pour que la pièce puisse être prête à l'utilisation le jour suivant.

Faits sur Belzona

Belzona Magma Screed a créé une surface de recouvrement solide appliquée en une seule nuit, ce qui a permis une courte fermeture du magasin.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer