

# BELZONA REPARÉ UNE RAMPE D'ACCÈS ET DES MARCHES

ID: 2304

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Administration municipale,  
Royaume-Uni

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: Novembre 2004

Substrat: Vieux béton

Des produits: \* Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 5231 (SG Laminate),

## Problem

Une forte fréquentation de passants et de lourdes intempéries ont sérieusement endommagé et usé les marches et la rampe d'accès pour les handicapés de ces toilettes publiques. Ces rampes ont été déclarées non conformes et dangereuses après une inspection effectuée en accord avec la Disability Discrimination Act (DDA).



## Descriptions des photographies

\* 1. Les marches usagées représentaient un danger au niveau de la santé et de la sécurité. 2. Surface préparée. 3. Surface reconstruite avec Belzona 4131. 4. Application terminée.

## Cas d'application

Marches et rampes d'accès pour personnes handicapées très endommagées

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1.

## Faits sur Belzona

L'utilisation des produits Belzona a été sollicitée par l'administration municipale dans le but de permettre une réparation rapide, de longue durée et à moindre coût. Leur facilité d'adhérer et de râgrer le béton signifie que les marches n'ont pas eu besoin d'être complètement retirées et reconstruites. Ceci garantit la conformité des toilettes aux normes de la DDA. Les toilettes très endommagées ont pu être réouvertes très rapidement au public.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

