

# BELZONA OFFRE UNE ETANCHEITE DES LANTERNEAUX

ID: 2306

Industrie: Bâtiments et structures  
Application: Zones problématiques du toit  
Substrat: Aluminium / Plexiglass / Feutres bitumineux  
Des produits: \* Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Localisation du client: Université, Canada  
Date de la demande: Août 2002

## Problem

Les lanterneaux étaient situés au dessus d'une zone de rassemblement majeure et présentaient un problème d'entretien constant depuis de nombreuses années. Les fuites entraînaient également des problèmes de sécurité, .



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue des lanterneaux montrant les détails de conception du toit et des cheveaux. 2. Vue plus détaillée d'une des nombreuses zones avec problèmes. 3. Application terminée.

## Cas d'application

Lanterneaux en aluminium

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-3.

## Faits sur Belzona

Une fois l'application achevée en Août 2003, les fuites ont cessé d'être problématiques.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer