BELZONA OFFRE UNE ETANCHEITE DES LANTERNEAUX

ID: 2306

Industrie: Bâtiments et structures Localisation du client: Université, Canada

Application: Zones problématiques du toit Date de la demande: Août 2002

Substrat: Aluminium / Plexiglass / Feutres bitumineux
Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Problem

Les lanterneaux étaient situés au dessus d'une zone de rassemblement majeure et présentaient un problème d'entretien constant depuis de nombreuses années. Les fuites entrainaient également des problèmes de sécurité, .







Descriptions des photographies

* 1. Vue des lanterneaux montrant les détails de conception du toit et des chéneaux. 2. Vue plus détaillée d'une des nombreuses zones à problèmes. 3. Application terminée.,

Cas d'application

Lanterneaux en aluminium

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-3.

Faits sur Belzona

Une fois l'application achevée en Août 2003, les fuites ont cessé d'être problématiques.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015

Belzona products are
FS 695214

ISO 14001:2015

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
EMS 695213

Management System.

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer