

BELZONA REPARÉ DES NEZ DE MARCHES

ID: 2308

Industrie: Bâtiments et structures
Application: Zones problématiques au sol
Substrat: Béton
Des produits: * Belzona 4111 (Magma Quartz) Belzona 4411 (Granogrip),

Localisation du client: Hippodrome, Royaume-Uni
Date de la demande: Mars 2007

Problem

Les livreurs ont fait régulièrement défiler des fûts de bière dans cet escalier depuis le bar situé à l'étage au-dessus. Les nez de marches s'en sont trouvés endommagés.



Descriptions des photographies

* 1. Les marches montrant des signes de détérioration. 2. Une vue plus claire du problème. 3. Les marches râpées. 4. Une vue plus claire de la préparation. ,

Cas d'application

Nez de marches endommagés

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FPA-1 et FPA-8.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a été choisie pour ses excellentes propriétés d'adhésion, de résistance aux impacts et de provision d'une surface antidérapante durable, éprouvée dans des environnements similaires.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

