BELZONA REPARE DES NEZ DE MARCHES

ID: 2308

Industrie:	*Bâtiments et structures*	Localisation du client:	*Hippodrome, Royaume-Uni*
Application:	*Zones problématiques au sol*	Date de la demande:	*Mars 2007*
Substrat:	*Béton*		
Des produits:	** Belzona 4111 (Magma Quartz) Belzona 4411 (Granogrip) ,*		

Problem

Les livreurs ont fait régulièrement défiler des fûts de bière dans cet escalier depuis le bar situé à l'étage au-dessus. Les nez de marches s'en sont trouvés endommagés.

Descriptions des photographies

* 1. Les marches montrant des signes de détérioration. 2. Une vue plus claire du problème. 3. Les marches réparées. 4. Une vue plus claire de la réparation. ,

Cas d'application

Nez de marches endommagés

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FPA-1 et FPA-8.

Faits sur Belzona

La solution Belzona a été choisie pour ses excellentes propriétés d'adhésion, de résistance aux impacts et de provision d'une surface antidérapante durable, éprouvée dans des environnements similaires.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024