

# BELZONA REVET UNE TOITURE-TERRASSE ET DES MURS DE PARAPET

ID: 2309

Industrie: Industrie générale  
Application: Zones problématiques du toit  
Substrat: Divers incluant la brique, le feutre et le plomb  
Des produits: \* Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Localisation du client: Installation logisitque, Royaume-Uni  
Date de la demande: Avril 2007

## Problem

La détérioration de la finition originelle en feutre a permis à l'eau de pénétrer la surface de la toiture-terrasse. En particulier, le feutre s'est fissuré à des endroits critiques tels que la jonction entre le parapet et le toit et les sorties d'eaux.



## Descriptions des photographies

\* 1. La zone du toit avant le revêtement. 2. Zoom sur un mur de parapet et sur la gouttière. 3. Belzona 3111 recouvre la toiture-terrasse ainsi que le mur de parapet. 4. Application terminée du Belzona 3111. ,

## Cas d'application

Une toiture-terrasse de 50m<sup>2</sup> située au dessus d'une zone de stockage.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-6, -8 et -10.

## Faits sur Belzona

Belzona a été sollicité après la réussite d'une réparation effectuée auparavant dans une autre partie de l'usine. Sa capacité à étancher différents matériaux et son attention aux détails font de Belzona la solution idéale à cette situation.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Réparer • Protéger • Améliorer