

BELZONA RECOUVRE UNE CANALISATION A DECOUVERT

ID: 2310

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Usine chimique, Royaume-Uni

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: Juillet 2006

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4131 (Magma-Screed) Belzona 5811 (Immersion Grade) ,

Problem

Sous de fortes averses de pluie, la canalisation fuit à travers la jonction sol/mur en béton et à travers les murs poreux.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale de la canalisation ouverte. 2. Première couche de Belzona 5811 3. Seconde couche de Belzona 5811 4. Application terminée ,

Cas d'application

La canalisation ouverte est un ruissellement pour eau de pluie in-situ.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-15. La canalisation a été lavée sous pression afin de retirer toute poussière et contaminants, puis laissée sécher. Un fillet de Belzona 4131 a été formé le long de la jonction sol/mur, suivi de deux couches de Belzona 5811.

Faits sur Belzona

Belzona a été sollicité pour entreprendre cette application après que l'entreprise ait reçu l'instruction directe de la part d'une agence gouvernementale d'arrêter la fuite, l'usine se trouvant à côté d'une rivière et le problème comportant un risque pour l'environnement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer