

BELZONA SAUVE LA VOLUTE D'UNE POMPE DE PAPIER FIN

ID: 2320

Industrie: Pâtes et papiers
Application: Pompes centrifuges
Substrat: Fonte
Des produits: * Belzona 1321 (Ceramic S -Metal) ,

Localisation du client: Papeterie, Afrique du Sud
Date de la demande: 2009

Problem

La volute de pompe sévèrement corrodée, ne pouvait plus fonctionner dans ces mauvaises conditions.



Descriptions des photographies

* 1. Volute de pompe corrodée avant l'application 2. Volute revêtue de Belzona 1321 3. La volute de pompe réparée est prête à fonctionner ,

Cas d'application

Pompe manipulant de la pâte fine

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-5.

Faits sur Belzona

Avant, cette volute de pompe aurait été jetée et remplacée à un coût de 1900 Euros. La réparation Belzona coûte 380 Euros, permettant donc au client d'économiser 1520 Euros et fournissant plusieurs années de protection en service.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer