

BELZONA MAINTIENT LE DEBIT

ID: 2364

Industrie: Pâtes et papiers

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Fonte


Des produits: * Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Papeterie, Etats-Unis

Date de la demande: Avril 2009

Problem

Le client recherchait à réduire l'accumulation de sulfate d'aluminium qu'il avait déjà expérimenté sur l'ancienne pompe.



Descriptions des photographies

* 1 Surfaces internes sablées; 2 Surfaces internes sablées; 3 Belzona 1341 appliquée; 4 Application terminée ,

Cas d'application

Remplacement d'une pompe d'aspiration.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-3. La volute et le rouet ont été sablés pour obtenir un profil de 75 microns et 2 couches de Belzona 1341 furent appliquées.

Faits sur Belzona

La surface hydrophobe lisse du Belzona 1341 a réduit la quantité de sulfate d'aluminium accumulée sur cette pompe du client.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer