BELZONA RÉPARE AVEC SUCCÈS LES ISOLATEURS CASSÉS

ID: 2379

Industrie: *Énergie*
Application: *Joints, joints et cales*
Substrat: *Porcelaine*
Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localisation du client: *Centrale nucléaire, Egypte*
Date de la demande: *Février 2005*

Problem

Les isolateurs en porcelaine étaient cassés sur les bords causant l'infiltration d'huile provenant du transformateur.

Descriptions des photographies

* 1. Les isolateurs cassés 2. Réalisant l’opération sur le bord en question utilisant Belzona 1111. 3. Reconstruction du bord cassé 4. Les deux isolateurs réparés ,

Cas d'application

Isolateurs en Porcelaine

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona GSS-1.

Faits sur Belzona

Belzona a résolu un problème sérieux au-sujet des isolateurs. Plutôt que d'acheter de nouvelles unités, le remplacement a permis une épargne de plus de 3660 €. La force diélectrique du Belzona 1111 offrait un choix approprié pour cette application.

Copyright © Belzona International Limited 2024