

BELZONA RÉPARE AVEC SUCCÈS LES ISOLATEURS CASSÉS

ID: 2379

Industrie: Énergie
Application: Joints, joints et cales
Substrat: Porcelaine
Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal),

Localisation du client: Centrale nucléaire, Egypte
Date de la demande: Février 2005

Problem

Les isolateurs en porcelaine étaient cassés sur les bords causant l'infiltration d'huile provenant du transformateur.



Descriptions des photographies

* 1. Les isolateurs cassés; 2. Réalisant l'opération sur le bord en question utilisant Belzona 1111. 3. Reconstruction du bord cassé; 4. Les deux isolateurs réparés;

Cas d'application

Isolateurs en Porcelaine

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona GSS-1.

Faits sur Belzona

Belzona a résolu un problème sérieux au sujet des isolateurs. Plutôt que d'acheter de nouvelles unités, le remplacement a permis une épargne de plus de 3660 €. La force diélectrique du Belzona 1111 offrait un choix approprié pour cette application.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

