

REPARATIONS DE FUTES DE TRANSFORMATEURS AVEC BELZONA

ID: 2384

Industrie: Énergie

Localisation du client: Scierie, Canada

Application: Vannes, tuyaux et raccords

Date de la demande: Juillet 2005

Substrat: Acier doux

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1221 (Super E Metal) ,

Problem

Les ailettes de refroidissement du transformateur ont été endommagées. Les réparations précédentes n'ont duré que peu de temps.



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la fuite du tranformateur 2. Préparation de la surface achevée 3. Après avoir initialement traité le trou avec Belzona 1221 (Super E Metal), la zone a été revêtue de Belzona 1111 (Super Metal) ,

Cas d'application

Transformateur d'électricité

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona VPF-1, -2.

Faits sur Belzona

La reconstruction de la partie endommagée a offert une solution rapide et simple, à un problème constant sur une zone et ceci a été accomplie avec un temps d'arrêt minimal.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer