

ETANCHEITE D'URGENCE DE FUITES DES TRANSFORMATEURS AVEC BELZONA

ID: 2387

Industrie: *Énergie*

Application: *Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*

Substrat: *Acier*

Des produits: ** Belzona 1291 (ES Metal) Belzona 1161 (Super UW Metal) ,*

Localisation du client: *Entreprise de distribution d'eau, Bulgarie*

Date de la demande: *Juin 2008*

Problem

Fuites d'huile du transformateur au niveau des soudures poreuses et fissurées.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale du transformateur 2. Vue de préparation de la surface 3. Belzona 1291 appliqué pour arrêter les fuites 4. Belzona 1161 appliqué sur la zone du problème ,

Cas d'application

Transformateur de 450 k VA pour fournir de l'électricité à une station locale de pompage d'eau

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-1. Après avoir préparé le substrat, les fuites existantes ont été étanchées avec Belzona 1291 et le problème de cette zone était sécurisé avec Belzona 1161.

Faits sur Belzona

La réparation fut effectuée dans une situation d'urgence sans effectuer la vidange du transformateur. L'application Belzona permit d'économiser à la fois du temps et de l'argent et l'équipement était de nouveau en fonctionnement permettant alors à la distribution d'eau d'être reconstituée.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer