

BELZONA REPARA LES FUITES D'UN TRANSFORMATEURS EN FONCTIONNEMENT

ID: 2389

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Entreprise de distribution d'électricité, Royaume-Uni*

Application: *Vannes, tuyaux et raccords*

Date de la demande: 2007

Substrat: *Acier*

Des produits: ** Belzona 1291 (ES-Metal) Belzona 1161 (Super UW Metal) ,*

Problem

Fuite d'huile causant une contamination de l'environnement.



Descriptions des photographies

* 1. Zone de la fuite 2. Fuite arrêtée avec Belzona 1291 3. Application terminée avec Belzona 1161. ,

Cas d'application

Canalisation sur le transformateur à bain d'huile.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a. Belzona 1291 fut d'abord utilisé pour étancher la fuite. La canalisation était ensuite encapsulée avec Belzona 1161 pour empêcher d'autres fuites et protéger contre la corrosion.

Faits sur Belzona

Le besoin coûteux de vidanger l'huile pour effectuer la réparation (9,000€) fut éliminé, et la réparation Belzona fut effectuée en moins de 2 heures.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024