

BELZONA REPARÉ LES FUITES SUR UN TRANSFORMATEUR

ID: 2391

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Entreprise de distribution d'électricité,
Royaume-Uni*

Application: *Vannes, tuyaux et raccords*

Date de la demande: *2006*

Substrat: *Acier*

Des produits: ** Belzona 1161 (Super UW metal) ,*

Problem

Fuite d'huile au niveau des connexions du tuyau



Descriptions des photographies

* 1. Fuite d'huile au niveau de la bride 2. Application du Belzona 1161. 3. Inspection de l'application Belzona 1161 ,

Cas d'application

Transformateur à bain d'huile

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a.

Faits sur Belzona

Les réparations ont été effectuées sur place sans avoir besoin de mettre le transformateur hors-tension. Belzona 1161 fut appliqué sans avoir à vidanger l'huile du transformateur. La réparation fut un succès total.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer