

BELZONA PROTEGE UNE POMPE A BOUE

ID: 2400

Industrie: Eau / Eaux usées

Localisation du client: Usine de traitement des eaux, Bulgarie

Application: Pompes centrifuges

Date de la demande: Mars 2003

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),

Problem

La volute de la pompe a été sévèrement érodé et corrodé pendant le fonctionnement



Descriptions des photographies

* 1. Volute de la pompe usée; 2. Application du Belzona 1321 terminée; 3. Vue de la pompe après 600 heures de fonctionnement. ,

Cas d'application

Volute d'une pompe à boue

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-3 & -5.

Faits sur Belzona

La pompe a souffert d'un faible rendement et il a même été envisager de s'en débarrasser. Belzona a été choisi pour son coût ainsi que pour son rapide retour sur investissement. Une inspection, faite après 600 heures de fonctionnement, a montré que la volute de la pompe demeurait toujours en excellente condition.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer