

UNE CENTRALE ELECTRIQUE APPROUVE LA SOLUTION BELZONA

ID: 2406

Industrie: Énergie

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Substrat: Bronze

Des produits: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Centrale nucléaire, France

Date de la demande: Janvier 2007

Problem

Erosion-Corrosion causée par l'eau de mer



Descriptions des photographies

* 1. Début de l'application du Belzona 1321 sur les bagues d'usure 2. Application de la première couche de Belzona 1341 3. Application terminée avec les bagues d'usure rechargées à leurs côtes d'origine. ,

Cas d'application

Protection du rouet du systéme de refroidissement

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-3. Les surfaces du rouet ont été protégées avec Belzona 1341 et Belzona 1321 a été appliqué sur les bagues d'usure pour les recharger à leurs côtes d'origine.

Faits sur Belzona

Basé sur des expériences précédentes, la centrale a approuvé l'application pour 6000 heures de service.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer