

REPARATION ET AMELIORATION DE L'EFFICACITE D'UNE POMPE AVEC BELZONA

ID: 2413

Industrie: Eau / Eaux usées

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Fonte et laiton


Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Distributeur d'eau potable, Portugal

Date de la demande: Février 2004

Problem

La pompe souffrait d'une corrosion significative



Descriptions des photographies

* 1. La corrosion s'est localisée 2. Application du Belzona 1111 3. La réparation terminée ,

Cas d'application

Volute d'une pompe horizontale à plan de joint

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-10.

Faits sur Belzona

Le client a remarqué une augmentation du rendement de 7%.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer