

BELZONA REPAIRE LE ROTOR D'UNE POMPE A VIDE

ID: 2414

Industrie: Sucre

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Sucrerie, Minessota, Etats-Unis

Date de la demande: 1993

Problem

Les dégâts de cavitation étaient le problème principal sur ce rotor



Descriptions des photographies

* 1. Dégâts de cavitation prononcés sur la pompe à vide 2. Le rotor revêtu 3. Le rotor après plusieurs années de service ,

Cas d'application

Rotor d'une pompe à vide

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-1.

Faits sur Belzona

Le système de réparation Belzona a démontré sa résistance à la cavitation. La réparation a duré plus de cinq ans

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer