

BELZONA RESTAURE UN CORPS DE POMPE CORRODE

ID: 2416

Industrie: Eau / Eaux usées

Localisation du client: Un distributeur d'eau potable, région de Lisbonne, Portugal

Application: Pompes centrifuges

Date de la demande: Novembre 2004

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1341 (Supermetalglide),

Problem

La pompe a souffert de corrosion sévère.



Descriptions des photographies

* 1. Corps de la pompe corrodée; 2. Section de refoulement de la pompe corrodée; 3. Application du Belzona 1341 4. Application terminée;

Cas d'application

Une pompe centrifuge horizontale à plan de joint.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-5, -10.

Faits sur Belzona

Une autre pompe similaire a été revêtue avec Belzona 6 ans auparavant et une récente inspection a reporté la pompe en excellente condition donc le client n'a pas hésité à recommander Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer