

BELZONA PROTEGE SEPARADORES GAS/PETRÓLEO

ID: 2429

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Fabricante internacional de equipos para industria petrolera

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos


Fecha de aplicación: 1994

Sustrato: Acero

Productos: * Belzona 1391 (Ceramic HT),

Problem

Severo deterioro de las superficies internas debido a la erosión y corrosión así como a los ataques SRB.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del separador ,
- * Aplicación de Belzona 1391 llevada a cabo en un confinado espacio interno ,
- * Aplicación completada a todas las superficies internas del separador ,

Situación de la aplicación

Dos diseños estándar de test de separadores utilizados por todo el mundo particularmente, en medio y lejano oriente.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona Know-How TCC-3.

Datos de Belzona

Belzona 1391, es especificado por esta compañía, para la renovación de separadores de gas/petróleo e incluso para los nuevos separadores. La alternativa es el reemplazamiento, con unos costes de 200.000\$. La renovación Belzona ahorra alrededor de 150.000\$ por separador. Una renovación a nivel mundial tendría un coste aproximado de dos millones de dólares

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar