

El sistema de reparación de bridas Belzona, ahorra dinero

ID: 2431

Industria:

Ubicación del cliente: *Compañía petrolera en alta mar, Mar del Norte, Reino Unido*

Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*

Fecha de aplicación: *Noviembre 2003*

Sustrato: *Acero Galvanizado*

Productos: ** Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,
* Belzona® 9411 (Release Agent) ,*

Problem

Corrosión externa en las caras de las bridas de la manguera. Debido a que no se pudieron sellar correctamente, se consideraron inadecuadas para su uso



Descripciones de fotografías

- * Las cuatro mangueras esperando a ser reparadas ,
- * Imagen del daño causado por la corrosión, así como los tapones y cuñas siendo ajustados in-situ ,
- * Aplicación terminada. Aguardando recubrimiento y test de presión ,

Situación de la aplicación

Caras de las bridas de 16" en mangueras conductoras de crudo.

Método de aplicación

Un procedimiento basado en el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-9 fue utilizado para el arreglo de las caras de las bridas

Datos de Belzona

En caso de reemplazo, las cuatro mangueras mostradas en las imágenes representaban un costo aproximado para el cliente de 100.000£ (160.000\$). El total de las mangueras fueron cubiertas y puestas a prueba con éxito a 18 bar, de acuerdo con el International (OCIMF 1991) and Dunlop Oil & Marine Test. Esto fue realizado por una fracción del costo que hubiera supuesto el total reemplazo de las mangueras.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar