

MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO SEPARADOR BELZONA TRAS NUEVE AÑOS EN SERVICIO



ID: 2438

Industria:

Ubicación del cliente: *Plataforma en el Mar del norte, Reino Unido*Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*Fecha de aplicación: *Noviembre, 1997*Sustrato: *Acero de carbono*Productos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,
* Belzona 1391 (Ceramic HT) ,*

Problem

EL anterior sistema de escamas de cristal había fallado y había ocasionado daños por corrosión en las paredes del tanque. Belzona lo inspeccionó, después de nueve años, encontrando sólo problemas por daños mecánicos en áreas localizadas.



Descripciones de fotografías

- * Tanque siendo revestido en 1997 ,
- * Inspección del tanque en 2006 ,
- * Inspección del tanque en 2006 ,
- * Reparaciones localizadas 2006 ,

Situación de la aplicación

Aplicación in situ del nuevo recubrimiento en la primera fase del separador, con un tiempo limitado de inactividad. Inspección en Agosto 2006.

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo siguiendo el Folleto de Sistema Belzona Know-How TCC-3.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Tras nueve años en servicio, el tanque fue puesto de nuevo en servicio, precisando solo reparaciones en puntos determinados.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

