

# PROTECCIÓN BELZONA DE TANQUE CERRADO DE DRENADO UTILIZANDO BELZONA 1591

ID: 2440

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Compañía internacional de petróleo, Egipto

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Octubre, 2006

Sustrato: Acero de carbono

Productos: \* Belzona 1591 (Ceramic XHT) ,  
\* Belzona 1511 (Super HT-Metal) ,

## Problem

Protección interna contra corrosión requerida para un tanque que contendrá hidrocarburos y agua, hasta una temperatura de 150°C.



## Descripciones de fotografías

- \* Vista general del tanque. ,
- \* Aplicación de Belzona 1591 al tanque. ,
- \* Mangas hechas con Belzona 1511 para proteger las boquillas. ,
- \* Tanque protegido. ,

## Situación de la aplicación

Nuevo tanque cerrado de drenado.

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto de sistema Belzona Know-How TCC-5. Las inserciones de las boquillas fueron creadas y adheridas en una boquilla de pequeño diámetro para asegurar que continúe la protección.

## Datos de Belzona

Basándonos en anteriores experiencias Belzona, al cliente se le recomendó el uso de Belzona 1591.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ISO 9001:2015  | Belzona products are      |
| FS 695214      | manufactured under an ISO |
| ISO 14001:2015 | 9000 Registered Quality   |
| EMS 695213     | Management System.        |

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

