

Protección Belzona de superficies internas y externas de la bomba elevadora

ID: 2447

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Bombas centrífugas
Sustrato: Aluminio de bronce
Productos: * Belzona® 1341N (Supermetalgilde) ,
* Belzona® 1111 (Super Metal) ,

Ubicación del cliente: Compañía petrolera, Arabia Saudí
Fecha de aplicación: Abril 2007

Problem

Esta bomba elevadora usada en la refinería sufría erosión y corrosión generalizada



Descripciones de fotografías

- * Reconstruyendo la cabeza de la bomba ,
- * Carretes tras el granallado ,
- * Revestimiento externo de los carretes Aplicación concluida ,

Situación de la aplicación

Bomba elevadora de agua salada

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo en acuerdo con el folleto de sistema Belzona Know-How CEP-3 y CEP-5.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Revestimientos anteriores fallaron antes de lo previsto, habiendo sido revestida tan solo un año atrás. El cliente confiaba en que Belzona le proporcionaría la durabilidad requerida.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

