

# BELZONA REMPLACE DES BANDES D'UNE RAMPE EN PIERRE

ID: 2468

**Industrie:** Bâtiments et structures  
**Application:** Zones problématiques au sol  
**Substrat:** Pierre de travertin  
**Des produits:** \* Belzona 4411(Granogrip),

**Localisation du client:** Centre hospitalier, France  
**Date de la demande:** Février 2003

## Problem

Les bandes autocollantes d'une rampe en pierre de travertin s'étaient usées avec le temps.



## Descriptions des photographies

\* 1. Rampe usée avec le temps. 2. La rampe après application de Belzona 4411 (Granogrip). 3. Vue rapprochée de l'application. 4. Vue de la rampe et du reste de l'établissement. ,

## Cas d'application

Rampe en pierre de travertin

## Procédé d'application

Belzona 4411 (Granogrip) fut appliqué sur les bandes autocollantes. Ce système fut choisi pour son efficacité et sa durabilité. L'application a été réalisée en accord avec la procédure Belzona FPA-8.

## Faits sur Belzona

Après application, la rampe est comme neuve et est sécurisée pour les piétons. Cette application se trouve toujours en excellent état en 2012.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)