

# BELZONA SECURISE DES NEZ DE MARCHES METALLIQUES

ID: 2469

Industrie: Bâtiments et structures  
Application: Zones problématiques au sol  
Substrat: Métal  
Des produits: \* Belzona 4411 (Granogrip),

Localisation du client: Centre hospitalier, France  
Date de la demande: 2003

## Problem

*Le relief des marches métalliques de cet escalier était insuffisant par temps de pluie.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue rapprochée des nez de marches et du problème. 2. Application terminée - vue des nez de marches recouverts du système Belzona. 3. Vue générale de l'escalier. ,

## Cas d'application

Escalier extérieur en métal.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée en accord avec la procédure Belzona FPA-8.

## Faits sur Belzona

Les nez de marches de l'escalier ont été sécurisés par le biais du système antidérapant Belzona. L'adhésion obtenu sur le métal permet d'offrir une protection durable, malgré les conditions météorologiques.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

