BELZONA SECURISE UN PARVIS DE MAIRIE

ID: 2470

Industrie:	*Bâtiments et structures*	Localisation du client:	*Mairie, France*
Application:	*Zones problématiques au sol*	Date de la demande:	*Février 2006*
Substrat:	*Carrelage*		
Des produits:	** Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4411 (Granogrip) ,*		

Problem

Les nez de marches du parvis de la mairie étaient endommagés et glissants par temps de pluie.

Descriptions des photographies

* 1. Vue rapprochée des nez de marches endommagés. 2. Vue de profil des marches. 3. Vue de face des marches. 4. Le parvis complètement reconstruit et sécurisé. ,

Cas d'application

Parvis d'une mairie

Procédé d'application

Les nez de marches ont été reconstruits par l'application de Belzona 4111 (Magma-Quartz), puis sécurisés au moyen de Belzona 4411 (Granogrip), appliqué en bandes larges de 3 cm, afin de fournir une surface antidérapante. L'application a été réalisée en accord avec les procédures Belzona FPA-8 et FPA-1.

Faits sur Belzona

Les produits utilisés sont 100% solides, et ne présenteront donc aucun retrait lors du durcissement. Les bandes antidétrapantes permettent de sécuriser cette zone de pasage, réduisant ainsi les accidents.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024