

# BELZONA SECURISE UN PARVIS DE MAIRIE

ID: 2470

Industrie: *Bâtiments et structures*  
Application: *Zones problématiques au sol*  
Substrat: *Carrelage*  
Des produits: \* *Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4411 (Granogrip)*,

Localisation du client: *Mairie, France*  
Date de la demande: *Février 2006*

## Problem

*Les nez de marches du parvis de la mairie étaient endommagés et glissants par temps de pluie.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue rapprochée des nez de marches endommagés. 2. Vue de profil des marches. 3. Vue de face des marches. 4. Le parvis complètement reconstruit et sécurisé.,

## Cas d'application

Parvis d'une mairie

## Procédé d'application

Les nez de marches ont été reconstruits par l'application de Belzona 4111 (Magma-Quartz), puis sécurisés au moyen de Belzona 4411 (Granogrip), appliqué en bandes larges de 3 cm, afin de fournir une surface antidérapante. L'application a été réalisée en accord avec les procédures Belzona FPA-8 et FPA-1.

## Faits sur Belzona

Les produits utilisés sont 100% solides, et ne présenteront donc aucun retrait lors du durcissement. Les bandes antidérapantes permettent de sécuriser cette zone de passage, réduisant ainsi les accidents.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**<sup>®</sup>  
Réparer • Protéger • Améliorer