BELZONA SECURISE DES ZONES DE PASSAGE DANGEREUSES

ID: 2471

Industrie: Bâtiments et structures Localisation du client: Etablissement municipal, France

Application: Zones problématiques au sol Date de la demande: 2004

Substrat: Carrelage

Des produits: * Belzona 4411 (Granogrip),

Problem

Les escaliers et zones de passage carrelés, situés à l'extérieur d'un établissement municipal, étaient très glissants par temps de pluie. Il fallait donc les rendre plus sûrs au passage.









Descriptions des photographies

* 1. Vue surplombant l'un des escaliers exté rieurs de l'é tablissement. 2. Application terminé e. 3. Travail en cours au niveau des carreaux de la passerelle. Pochoire visible 4. Vue de la passerelle, une fois le travail terminé ,

Cas d'application

Les escaliers et les zones de passage carrelés d'un établissement municipal.

Procédé d'application

Belzona 4411 (Granogrip) fut appliqué sur les nez de marche ainsi que sur le sol, utilisant en pochoir sur chaque carreau, afin de sécuriser toutes les zones dangereuses. L'application a été réalisée en accord avec la procédure Belzona FPA-8.

Faits sur Belzona

Cette solution permet de créer une surface antidérapante durable sur un sol carrelé.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015

Belzona products are
FS 695214

ISO 14001:2015

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
EMS 695213

Management System.

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer