

BELZONA 5851 PERMET D'ÉVITER L'ARRÊT DE LA PRODUCTION

ID: 2489

Industrie: Gaz de pétrole
Application: Vannes, tuyaux et raccords
Substrat: Duplex
Des produits: * Belzona 5851 (HA-Barrier),

Localisation du client: Un Derrick, Mer du Nord, Royaume-Uni
Date de la demande: Mai 2007

Problem

L'écaillage de la peinture d'origine a montré un risque de corrosion sous contrainte, sur la canalisation, à chaque fois que le système de protection d'incendie deluge était testé.



Descriptions des photographies

* 1. Collecteur montrant la peinture écaillée en question 2. Belzona 5851 appliqué sur la canalisation en question 3. Belzona 5851 appliqué sur la canalisation en question 4. Belzona 5851 appliqué au collecteur ,

Cas d'application

Altération de la peinture d'origine sur des lignes Duplex à haute température.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-2. La canalisation a été hydro-sablée afin d'enlever la peinture en mauvais état, et les sels provenant du substrat.

Faits sur Belzona

La plateforme n'a pas eu besoin d'interrompre la production puisque l'application a été effectuée pendant son fonctionnement. Cela a permis d'éviter des coûts de pertes de production, qui se mesurent en Millions d'euros par jour. Un témoignage envoyé par RBG a souligné les avantages du système utilisé.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024